



Nederlandse Arbeidsinspectie
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid



Asbest saneren?

Kies de juiste werkmethode!

Als gecertificeerd asbestverwijderings-bedrijf weet u als geen ander hoe belangrijk het is om te voorkomen dat er asbestvezels vrijkomen. Zo houdt u de risico's zo veel mogelijk onder controle.

Soms is het vrijkomen van asbestvezels niet te voorkomen. In dat geval is het belangrijk ervoor te zorgen dat die vezels zich niet kunnen verspreiden. Natuurlijk mogen de vezels niet terecht komen buiten het werkgebied of het containment. Maar ook binnen het werkgebied mogen er zo min mogelijk vezels vrijkomen.

Hoe gaat u te werk?

Gaat u asbest saneren? Kies de juiste werkmethode. Dat wil zeggen dat u alle maatregelen neemt die erop gericht zijn om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Aanwijzingen voor de keuze van maatregelen zijn onder meer te vinden in artikel 43 van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en

Asbestverwijdering, het opleidingsmateriaal voor DTA'ers en DAV'ers, en op de SMA-rt uitdraai. Als u alle voorschriften precies opvolgt, weet u zeker dat saneerders hun gezondheid niet riskeren. U kunt er dan ook van uitgaan dat er na de sanering geen asbestvezels zijn achtergebleven. De eindbeoordeling door de inspectie-instelling zal dat uitwijzen.

Wat is de juiste werkmethode?

Bij het toepassen van de juiste werkmethode wordt als volgt gewerkt. Bij de voorbereiding van de sanering zorgt u ervoor dat het containment of het werkgebied zo veel mogelijk leeg is. Dat werkt makkelijk en het voorkomt schoonmaakwerk later. Goederen die niet kunnen worden verwijderd, dekt u af met folie. Dat geldt ook voor ruwe vloeren, wanden, onverharde oppervlakten en andere plaatsen waar vezels makkelijk in kunnen komen. Het is belangrijk dat het verwijderen van asbest voorzichtig gebeurt.



Asbest demonteren met bronafzuiging

Saneerders demonteren daarbij de toepassingen met asbest voorzichtig. Schroeven en bouten worden losgedraaid en de toepassingen worden vervolgens voorzichtig weggenomen.

Asbest verwijderen is in de praktijk natuurlijk niet altijd makkelijk. Soms moeten stukken weggebroken, losgewrikt, uitgeboord of zelfs doorgezaagd of –geslepen worden.

Ook dan is het van belang dat dit zo voorzichtig mogelijk gebeurt. Waar mogelijk, moet de saneerder het materiaal in zijn geheel, zonder breuk verwijderen.

Daarnaast moet de saneerder gebruik maken van maatregelen aan de bron, om het vrijkomen van asbestvezels zo veel mogelijk te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het nat maken van de toepassing, het toepassen van schuim-middelen, het gebruiken van bronafzuiging of het werken in een glovebag of glovebox.

De precieze keuze van de maatregelen hangt af van de asbesttoepassingen en de wijze waarop deze zijn bevestigd. Soms zijn meerdere maatregelen aan de bron nodig. Gebruik ook bij het losmaken van schroeven, bouten en spijkers een stofzuiger. Zo wordt de verspreiding van asbestvezels in de lucht zo veel mogelijk tegengaan.

Let op! Bij het verwijderen en opruimen van asbest is het gebruik van een bezem niet toegestaan.

Een bezem en veger zorgen er namelijk voor dat er grote hoeveelheden asbestvezels door de ruimte gaan zweven. Bij een half uur droog vegen per dag komen er bijna 10 keer zoveel asbestvezels in de lucht als wettelijk op basis van de grenswaarden is toegestaan.

Het afval verpakt en voert u zo spoedig mogelijk af.

Kan ik nu een boete krijgen?

Om de gezondheid van asbestsaneerders te beschermen, controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie of u de juiste werkmethode toepast. Doet u dat niet, dan overtreedt u de wet (artikel 4.45 of 4.48a van het Arbobesluit). In dat geval kunt u als werkgever van de Arbeidsinspectie een boete krijgen. Begaat u nog een keer dezelfde overtreding? Dan zal de Arbeidsinspectie het boetenormbedrag verdubbelen en kunt u een waarschuwing krijgen voor een bevel tot stillegging van werk in verband met recidive. Ook kan de Arbeidsinspectie een boete aan een werknemer opleggen.

Voor meer informatie over boetes:

www.nlarbeidsinspectie.nl/boetes-arbeidsomstandighedenwetgeving



Het te verwijderen asbest vooraf natmaken

Deze folder is een uitgave van:

Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Nederlandse Arbeidsinspectie maakt
deel uit van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

© Rijksoverheid | Maart 2022

