



Ascert is de door de minister van SZW aangewezen
beheerstichting in het werkveld asbest.

Deze folder is een uitgave van:

Inspectie SZW

De Inspectie SZW maakt deel uit van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

vijfkeerblauw | SSS-628203

© Rijksoverheid | December 2014



Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Asbest saneren ?

*Gebruik uw persoonlijke
beschermingsmiddelen goed!*

Als gecertificeerd asbestverwijderaar weet u als geen ander hoe belangrijk het is om te voorkomen dat er asbestvezels vrijkomen. Zo houdt u de risico's zo veel mogelijk onder controle.

Het kan altijd gebeuren dat er toch asbestvezels vrijkomen. Zelfs als u het werk goed heeft voorbereid en een passende en goede werkmethode heeft gekozen. Het is dan ook belangrijk dat u en uw collega's de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. En dat u ze ook correct gebruikt!

Asbest verwijderen is een vak. Bij vakmanschap hoort veilig werken.

Hoe beschermt u zich tegen blootstelling aan asbestvezels?

Het is belangrijk dat u zichzelf beschermt door gebruik te maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) die daarvoor geschikt zijn. U draagt uw handschoenen, een overall met capuchon, laarzen en uw eigen set ademhalingsbeschermingsmiddelen. Vanzelfsprekend heeft u een facefit test gedaan, waardoor het masker goed op uw gezicht past. Zoals u weet moet u deze test glad geschoren uitvoeren. Het masker past dan ook alleen als u er ook glad geschoren mee werkt. Ook gaan wij ervan uit dat u het speciaal door de branche ontwikkelde online instructieprogramma heeft gevolgd (<http://www.abm-campagne.vezelveiligheid.nl>). Als u deze instructies opvolgt, weet u zeker dat u het masker op de juiste manier gebruikt. Tijdens uw opleiding hebt u geleerd wanneer

en op welke manier u de pbm's gebruikt. U weet dus hoe u zich op de juiste wijze aankleedt, op welke wijze u uw masker opzet en hoe u de decontaminatieprocedure uitvoert. Na deze procedure is het natuurlijk de bedoeling dat u uw eigen masker goed schoonmaakt, onderhoudt en veilig opbergt voor een volgend gebruik.

U heeft bij uw opleiding de juiste procedures rondom het werken met pbm's geoefend, maar soms sluipen er in de dagelijkse praktijk toch foutjes in die procedures. Regelmatig oefenen en nog eens de instructies doornemen is dan ook van groot belang. Het dragen van een masker dat niet goed past, een masker van een andere persoon of een vuil masker leidt ertoe dat u onvoldoende beschermd bent tegen de inademing van asbestvezels. Verkeerd gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verhoogt de risico's voor uw gezondheid.

Uw eigen discipline en een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen vraagt fysiek veel van u en uw collega-asbestverwijderaars. Het gebruik van pbm's beperkt veelal de bewegingsvrijheid en het zicht. En soms is het ronduit onplezierig door warmte of kou in het werkgebied.

Ondanks al die factoren is het nodig dat u en uw collega's alert blijven op het juiste gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat immers om uw gezondheid. Dit vraagt discipline. Geef zelf het

goede voorbeeld, help uw collega als er iets 'fout' gaat of dreigt te gaan. Accepteer dat uw collega's u aanspreken op 'fouten'.

De rol van de deskundig toezicht-houder asbest (DTA) en de werkgever

U of een collega is als DTA op het werk aangewezen om toezicht te houden op de juiste uitvoering van de saneringswerkzaamheden. Daarbij hoort dus ook het toezicht op een goed gebruik van uw persoonlijke beschermingsmiddelen.

Uw werkgever of de werkgever waar u te werk bent gesteld is ervoor verantwoordelijk dat u over de juiste pbm's beschikt, dat het voor u en uw collega's duidelijk en helder is welke regels en afspraken er binnen het bedrijf gelden en dat het toezicht goed is geregeld.

Kan ik een boete krijgen?

Om uw gezondheid en die van uw collega's te beschermen controleert de Inspectie SZW of u uw persoonlijke beschermingsmiddelen correct gebruikt. Als de pbm's niet - of niet op de juiste wijze - worden gebruikt, dan is dit een overtreding. De werkgever krijgt dan een boete. Maar u als werknemer kan ook een boete krijgen. Voor de werkgever is het boetenormbedrag € 9.000,-. Dit verdubbelt bij herhaling. Voor een werknemer bedraagt de boete € 150,-. Ook deze boete kan bij herhaling van de overtreding worden verdubbeld. Bovendien loopt u het risico dat de certificerende instelling uw persoonscertificaat schorst. Voor meer informatie over boetes: www.zelfinspectie.nl/boetesansancties.

Zorg ervoor dat uw pbm's schoon blijven en niet beschadigd raken.

